



NOTES

- 1- PREVOIR LA MISE EN PLACE D'UNE VANNE MANUELLE CADEMASSEE OUVERTE
- 2- PREVOIR TROUS ANT SIPHON Ø8 SUR TUBES PLONGEURS
- 3- LE DISQUE DE RUPTURE EST FOURNI PAR BAYER ELASTOMERES
- 4- VANNES Ø4\" A DEMONTER SUR TUBULURES F
- 5- LIGNE Ø3\" A DEMONTER PARTIELLEMENT+ POSE D'UNE BRIDE PLEINE Ø3\"
- 6- LIGNE Ø3\" A DEMONTER PARTIELLEMENT

Bayer Elastomères
Usine de La Wantzenau

STOCKAGE BUTADIENE FRAIS
SPHERES D6101 ET D6102
INJECTION EAU DE SECURITE

INDICE	DATE	DESSIN.	DESIGNATION	VERIF.	APPR.
0	25.01.06	FELS	1ère EDITION		

DESSINE PAR:	VERIFIE PAR:	APPROUVE PAR:	ECHELLE	FEUILLE	/
FELS	EF5	ESTEVE	/	1	
25.01.06	28.01.06	12.02.06			
AD 61-0008				MODULE 921000	INDICE 0